



職安警示

被一部機器的有針轉軸夾倒

1. 意外日期：2015 年 8 月

2. 意外地點：一間工廠

3. 意外摘要：

當一名工人在清潔一部機器的有針轉軸時，被該些旋轉有針轉軸夾倒及隨後死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止機器的危險部件(如機器的旋轉打臂、有針滾筒或滾筒)危及工人，在進行機器清潔工作時，東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估，並充份考慮該機器的所有危險部件的危險性及其工作性質；
- 制訂安全施工方案及程序，並列明及提供合適的設備或工具供使用，其中須充分考慮風險評估的結果及機器製造商的指示；
- 在機器的所有危險部件加以有效護罩，及避免工人在進行清潔工作時觸及機器的危險部件；
- 在進行機器清潔工作時，若不可避免需要暫時移除該機器的危險部件的護罩，應確保在工作前先關掉機器並隔離電源；



- 採取工作許可證制度，以確保所有安全措施得已落實，包括在進行清潔工作前，把機器的電源隔離至不帶電；
- 於當眼處張貼警告告示，以提醒工人機器的所有危險部件的危險性；
- 為有關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察和控制系統，以確保上述的安全措施得以嚴格及完全遵從。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《機械的防護及操作手冊》](#)¹
- [《工廠及工業經營條例\(第 6A 條\)簡介－東主的一般責任》](#)¹
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件