



職安警示

在填料庫內被泥頭活埋

1. 意外日期：2016 年 1 月

2. 意外地點：填料庫

3. 意外摘要：

一名泥頭車司機，遭其泥頭車在傾倒建築物料／廢料時活埋，該司機在送院後證實不治。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在泥頭車傾倒建築物料／廢料的過程中遭泥頭活埋，東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行風險評估，在充分考慮傾倒建築物料／廢料的作業程序及工作環境的影響後，找出所有相關的潛在危害，制定相應的安全施工方案及程序；
- 在進行傾倒作業時，除非已採取有效的安全措施，否則禁止任何人，包括泥頭車司機，進入傾倒範圍內；
- 於當眼處張貼適當警告告示，以防止未獲授權人士進入傾倒區內；
- 確保在堅固和平坦的地面上進行傾倒作業；



- 在可行範圍內，禁止司機在傾倒作業過程中離開泥頭車的駕駛室；
- 倘若司機需要離開駕駛室執行其他必要的工作，例如開啟泥頭車尾板的鎖桿或清除尾板的堵塞物等，則須確保泥頭車的車斗已置於水平位置，以免物料／廢物卸下；
- 在離開駕駛室前，司機須確保車輛手制已拉起、關掉引擎以及移去車匙，以防止未獲授權人士駕駛該車輛；
- 確保操作泥頭車的司機均持有適用於該泥頭車所屬種類有效操作證書及具備相關經驗；
- 向工作地點內所有工人／僱員及相關人士提供所需的安全資料、指導及訓練；
- 確保從事相關工作的工人／僱員均熟悉傾倒建築物料／廢料的安全施工程序及須採取的安全措施；以及
- 訂立及實施有效的監督制度，以確保上述的安全措施得以落實。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》](#)¹
- [《在建築地盤安全使用負荷物移動機作搬土工作指引》](#)¹

¹ 按此檢視文件



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。