



職安警示

吊運金屬片卷時從高處墮下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地點：粉嶺一金屬切割工場

3. 意外摘要：

一名工人在處理一批被起重機吊運中的金屬片卷時，從堆疊的金屬片卷上墮下死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

在工場內從事吊運操作的東主/僱主應：

- 為吊運操作進行風險評估及制定安全工作程序；
- 在可行情況下，盡量避免任何工人在堆疊的貨物上停留；
- 讓需到堆疊的貨物上工作的工人使用適當的安全支撐設施及安全進出口；
- 採取足夠的步驟避免起重機的任何部分或載荷物在吊運操作過程中危及工人；以及
- 實施足夠的監控及監督制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全預防措施。



5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件



職安警示

從工作平台的孔洞墮下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地點：灣仔一個樓宇建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在竹製天花平台上一個孔洞旁的一把人字鋁梯頂部工作時，越過平台孔洞周邊所設置的護欄墮下約 5.5 米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

承建商／僱主應認定工作環境中的下墮危害並制訂相關安全預防措施，其中包括-

- 在可行情況下，應避免使用梯子進行高處工作；
- 孔洞須穩固地覆蓋或搭建適當的護欄，以防止有人墮下；
- 於當眼處張貼適當告示，以提醒工人墮下的危害；以及
- 設有有效的監控及監督制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全預防措施。



5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《安全工作系統》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件



職安警示

從工字鐵橫樑墮下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地點：銅鑼灣一個裝修地盤

3. 意外摘要：

一名工人在一條工字鐵橫樑上進行視察工作時，墮下約 6 米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事高處工作的承建商／僱主應進行風險評估及制訂安全施工程序，其中包括-

- 在可行情況下，應盡量避免在工字鐵橫樑上進行高處工作，並應優先選用適當的工作平台；
- 若使用工作平台為不切實可行，應實施一套安全工作系統，以確保工人使用適當的防墮裝置；
- 為每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 於當眼處張貼告示，以提醒工人墮下的危害；以及



- 實施有效的監控及監督制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》](#)¹
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件



職安警示

從升降機機房頂部墮下

1. 意外日期：2013 年 1 月

2. 意外地點：中環一幢商業樓宇

3. 意外摘要：

一名技工在一幢商業樓宇天台的升降機機房頂部加固一條新安裝的電視天線時，墮下約 5.5 米死亡。

4. 給僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事構築物頂部高處工作的僱主應：

- 進行風險評估，以找出及糾正危險狀況，包括構築物頂部未設有效防護的邊緣；
- 在可行情況下，確保所有與工作有關的構築物頂部的邊緣已妥善圍封；
- 在可行情況下，確保構築物頂部的每個工作地方已設置適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 若設置圍欄及安全進出口為不切實可行，提供適當的防墮裝置，並實施有效的監管制度，以確保工人充分及正確地使用該等防墮裝置；以及



- 實施有效的監察制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件